

9.- ANEXOS

ANEXO “A”

HISTORIA SÍSMICA DE LA CIUDAD DE PIURA

SISMICIDAD HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE PIURA

Silgado (1978) realizó un estudio acerca de los sismos más notables ocurridos en el Perú entre los años 1515 y 1974. Se presenta a continuación una relación de los sismos más importantes ocurridos en la región y que han afectado a la ciudad de Piura.

SISMO DEL 10 DE FEBRERO DE 1814

Hora: 05 horas

Epicentro: Piura

Fue el primer sismo histórico que sacudió a la ciudad de Piura y causó daños a numerosos edificios y viviendas, catalogándose como un sismo medianamente destructor de intensidad VII MM.

SISMO DEL 20 DE AGOSTO DE 1857

Hora: 07 Horas

Epicentro: Piura

Fue más intenso que el anterior, destruyó muchos edificios, se produjeron grietas y enmarcaciones de aguas negras en algunos lugares (claro caso de licuación del suelo). En el presente siglo Piura ha soportado desde temblores que no causaron daños, hasta terremotos intensos que afectaron gravemente la ciudad.

SISMO DEL 09 DE ENERO DE 1906

Ocurrió a las 05 horas y el epicentro se ubicó al NW del país y se produjo un fuerte temblor en la ciudad.

SISMO DEL 28 DE SETIEMBRE DE 1906

Ocurrió a las 10:25 horas y el epicentro se ubicó en el Norte del Perú. Produjo una notable conmoción sísmica; en un área de 310,000 km². que comprende gran parte de al Corta Sierra y hasta las estimaciones de la Cordillera Oriental.

El eje de la elipse comprendió entre Guayaquil (Ecuador) y Tarma. El eje menor entre Trujillo y Moyobamba. El sismo se sintió fuerte en la ciudad de Piura.

SISMO DEL 28 DE ABRIL DE 1906

Ocurrió a las 13:00 horas y el epicentro se ubicó en el litoral de Tumbes, produciéndose un fuerte temblor que causó alarma a la población de Piura, tuvo una intensidad de grado III MM.

SISMO DEL 24 DE JULIO DE 1912

Hora: 06:50 horas.

Epicentro: Norte Peruano

Según la historia fue el terremoto más destructor que azotó a la ciudad de Piura y poblaciones vecinas, ocasionando muertos y heridos y quedando en condiciones inhabitables el 99% de las viviendas. Las estadísticas de la época elevaron las pérdidas a 1'500,000 soles.

Este sismo produjo grietas y urgencia de aguas negras en el cauce del río Piura (otro caso de licuación en pequeña escala).

Entre Trujillo y el Puerto de Salavey se estimó una intensidad de grado VI (picon 1926), el epicentro microsísmico estuvo situado dentro del departamento de Piura, en una región de la Cordillera Occidental, al este de Huaca, noroeste de Piura y noroeste de Huancabamba.

La intensidad que le asigna Sieberg (1930) quien estudio este terremoto, es el orden de X-XI-MM, que prevee bastante exagerada dada la calidad y tipo de construcciones de esa época. La intensidad parece que fue entre VIII y IX MM. El área conmovida a juicio de Rosales Valencia (1917) abarcó aproximadamente unos 358,425 m²., dentro de la cual sufrieron considerablemente las provincias de Huancabamba, Cajamarca y Guayaquil (Ecuador). También fueron afectados las ciudades de Trujillo y Salaverry.

SISMO DEL 06 DE JULIO DE 1938**Hora: 23:50 horas****Epicentro: Noroeste del Perú**

Sentido fuertemente en Piura, Sullana, Chulucanas causando gran alarma. Se le percibió con regular intensidad en Chepén, localidad situada a unos 270 km. más al Sur.

SISMO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1953**Hora: 12:31 horas.****Epicentro: Noroeste del Perú-Sur de Ecuador****Intensidad: Grado VII-VIII MM.**

Este sismo causó muertos y heridos y numerosos daños materiales en la población de Tumbes y Corrales. El fenómeno se percibió en un área aproximada de 700,000 km². Fuerte y prolongados movimientos sísmicos afectó seriamente a la parte noroeste el Perú y parte del territorio ecuatoriano, y el área de mayor destrucción abarcó unos 5,000 km².

Dentro de esta superficie sufrieron algunas construcciones recientes de concreto armado, de adobe y ladrillo, la intensidad del movimiento se apreció entre el grado VII y VIII MM.

En los terrenos húmedos se produjeron largas grietas de norte a sur, algunas de ellas de 50 metros de profundidad y de 30 a 40 centímetros de ancho. En la quebrada de Bocapan, en los Esteros de Puerto Pizarro y otros lugares, se produjeron eyecciones de lodo.

En los alrededores de Zorritos, de las partes altas del Canón del río Tumbes y en el Alto se produjeron deslizamientos de material suelto; según Pasadena le asigna una magnitud de 7.7, cuyo epicentro determinado por la Sección Geofísica del IGP, fue de 3.6° latitud sur y 80.5° longitud oeste.

En la ciudad de Piura fue sentido fuertemente, posiblemente con una intensidad de grado V, pero no se produjeron daños.

SISMO DEL 08 DE AGOSTO DE 1957

Hora: 08:50 horas

Epicentro: Noroeste del Perú

intensidad Grado V-VI MM.

Entre Tumbes y Chiclayo sacudió el fuerte sismo ocasionando ligeros deterioros en las viviendas de cemento en la ciudad de Talara. En la ciudad de Piura causó mucha alerta.

SISMO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1960

Epicentro: Noroeste del Perú

Este sismo destructor de menor intensidad que del año 1912, ocasionó 2 muertos y varios heridos, y un buen monto de daños en las construcciones, horas después un pequeño tsunami golpeó las costas del departamento de Lambayeque.

SISMO DEL 30 DE AGOSTO DE 1963

Hora: 10:30 horas

Epicentro: Noroeste del Perú

Intensidad: Grado VIII MM

Produjo la rotura de objetos decorativos y menaje en Piura.

SISMO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 1970

Hora: 23:35 horas

Epicentro: Noroeste del Perú

Intensidad: Grado VIII MM

En Piura este sismo originó leves daños, siendo destructor en Querocotillo (Sullana) y alrededores. Los efectos que se produjeron en los suelos blandos con napa de agua alta, fueron de licuacion, agrietamientos, hundimientos y flujos.

Según el ingeniero Jame de Las Casas, ha manifestado que este sismo fue muy parecido y de epicentro muy cerrado al de 1953, de foco muy superficial de 25 km. y las magnitudes Richter-Getemberg fueron dadas así:

- Observatorio de Pasadena: 7
- Observatorio del U.S. Geological Survey: 7.1
- Observatorio del U.S. Coast Geodetic Survey: 7.6

SISMO DEL 10 DE JULIO DE 1971

Hora: 20:33 horas

Epicentro: Noroeste del Perú (Sullana)

En Sullana se derrumbaron las viviendas, que quedaron dañadas por el sismo sufrido en Diciembre de 1970, y ocasionó ligeros desperfectos en otras viviendas. Hubo gran alarma en Piura y Tumbes.

ANEXO “B”

ENSAYOS DE ESCLEROMETRIA Y VIBRACIONES

ANÁLISIS DE VIBRACIONES EN EL HOSPITAL REGIONAL CAYETANO HEREDIA-PIURA

1.0 Antecedentes

A petición de Organización Panamericana de Salud, se solicitó al CISMID la realización del ensayo de microtrepidaciones en los Hospitales más importantes obtenidos durante el ensayo en el Hospital Regional Cayetano Heredia, ubicado en la ciudad de Piura, que se realizó el día 15 de Julio de 1997.

2.0 Objetivo

El objetivo de este ensayo es la determinación de las frecuencias naturales de vibración de los principales bloques que constituyen el Hospital mediante la lectura de sus vibraciones.

3.0 Ensayo de Microtrepidaciones

Este ensayo dinámico nos permite determinar las frecuencias naturales de vibración del edificio en estudio.

Se define microtrepidación como la vibración natural del terreno o la estructura. Esta vibración se origina por causas naturales o artificiales tales como viento, ruidos, impactos, tráfico, maquinaria, etc. Para la medición de esta vibración se emplean sensores suficientemente sensibles que puede registrar las vibraciones en las dos direcciones horizontales y también en la dirección vertical. Estas señales en voltaje (análogas) son convertidas mediante una tarjeta análogo-digital a señales digitales y enviadas al computador donde son almacenadas para su posterior procesamiento.

Para el procesamiento se hace uso de la transformada de Fourier, herramienta que nos proporciona la relación existente entre el dominio del tiempo y la frecuencia de la señal. Mediante el algoritmo de Cooley & Turkey es posible aplicar la transformada rápida de Fourier (FFT).

4.0 Equipo e Instrumentación

Para este ensayo fueron utilizados los siguientes equipos:

- Un equipo de Microtermor Tokyo Sokushin
- Una Computadora Personal Portátil NEC-PC9801
- Tres sensores de Servo-Velocidad de 10 kines Tokyo Sokushin
- Software de adquisición de datos y FFT (SPC35-E)

De esta manera en cada punto se toma mediciones de la velocidad, aceleración y desplazamiento para cada una de las direcciones en estudio.

Para este ensayo se ha considerado un punto de medición localizado en el nivel superior de cada pabellón.

En cada punto se consideraron tres direcciones a medir, las cuales coindicen aproximadamente con los ejes horizontales (CH1 y CH2) y vertical del sistema estructural.

5.0 Procedimiento

Luego de la orientación y conexión de los sensores al Microtremor, se inicia el ensayo de las mediciones dejándose estabilizar eléctricamente la señal por espacio de 2 minutos aproximadamente. Seguidamente se inicia la medición considerando una velocidad de muestreo de 1 punto / 0.001 s en la adquisición de datos. Los datos fueron adquiridos considerando un filtro pasa alto (HPF) de 0.1 Hz para un tiempo total de muestreo de 8.20s.

6.0 Resultados

Efectuadas las mediciones para las tres direcciones en cada punto, se procedió al procesamiento de los resultados para las señales obtenidas. El contenido de frecuencias de cada uno de los registros fue analizado tal como se describe en 3.0 obteniéndose los espectros de respuesta. Los gráfico de las Transformadas de Fourier para cada una de las mediciones son presentados en el anexo I.

Tabla N° 1: Cuadro Resumen de Resultados

Pabellón A	CH1		CH2	
	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)
	2.81 . 3.05	0.33 . 0.35	2.81 . 3.17	0.31 . 0.51




Pabellón B	CH1		CH2	
	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)
	2.93	0.34	2.81	0.51

Pabellón B	CH1		CH2	
	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)
	2.93 . 3.05	0.33 . 0.34	2.81 0. 2.93	0.34 .0.35

Pabellón C	CH1		CH2	
	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)
	2.93 . 3.91	0.26 . 0.34	2.81 . 3.78	0.26 . 0.35




Pabellón CH	CH1		CH2	
	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)	Frecuencia (Hz)	Periodo (s)
	2.81 . 2.93	0.34 . 0.35	3.42 . 3.54	0.28 . 0.29

**GRÁFICOS DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER
VELOCIDAD
PABELLÓN A**






Análisis de Vibraciones
Hospital Regional Cayetano Heredia - PIURA

**GRÁFICOS DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER
VELOCIDAD
PABELLÓN B**






Análisis de Vibraciones
Hospital Regional Cayetano Heredia - PIURA

**GRÁFICOS DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER
VELOCIDAD
PABELLÓN B'**






Análisis de Vibraciones
Hospital Regional Cayetano Heredia - PIURA

**GRÁFICOS DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER
VELOCIDAD
PABELLÓN C**






**GRÁFICOS DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER
VELOCIDAD
PABELLÓN CH**



Análisis de Vibraciones
Hospital Regional Cayetano Heredia - PIURA

**GRÁFICOS DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER
VELOCIDAD
PABELLÓN A**



Análisis de Vibraciones
Hospital Regional Cayetano Heredia - PIURA

PRUEBA DE ESCLEROMETRIA EN EL HOSPITAL REGIONAL CAYETANO HEREDIA-PIURA

OBJETIVO

El objetivo del presente ensayo es evaluar la resistencia a la compresión del concreto para lo cual se realizó un conjunto de pruebas, detalladas en el procedimiento, en algunas columnas de los edificios de dicho hospital.

EQUIPO UTILIZADO

Para la realización del ensayo se utilizó:

- Un esclerómetro marca TANIFUJI, modelo N° TC - 215 R
- Accesorios

PROCEDIMIENTO

- En cada columna a ensayar se ubicaron como mínimo nueve puntos.
- Se verificó que la superficie de contacto fuera lisa.
- Se procedió a ubicar el esclerómetro en cada punto, en forma perpendicular al elemento para luego presionarlo horizontalmente con sumo cuidado, manteniendo la perpendicularidad.
- Luego de escuchar el sonido del resorte interno (señal de que se había llegado a obtener la máxima dureza del concreto), las lecturas fueron observadas directamente en el esclerómetro por medio de un trazo en papel continuo calibrado, propio del instrumento.

RESULTADOS

La resistencia a la compresión del concreto de los elementos es obtenida en forma directa de la Curva de Calibración propia del equipo y puede ser determinada analíticamente de la siguiente manera:

$$y = 15x - 218$$

donde x representa el promedio de los valores obtenidos mediante el ensayo e y representa la resistencia a la compresión del concreto en kg/cm^2 , la cual es afectada por una dispersión que obedece a la siguiente ecuación:

$$z = 0.05y + 45$$

donde z representa dicha dispersión en kg/cm^2 e y es el valor obtenido de la ecuación anterior.

UBICACIÓN DE BLOQUES DEL HOSPITAL REGIONAL CAYETANO HEREDIA DE PIURA

En el siguiente cuadro se presentan los valores obtenidos durante el ensayo y el valor promedio para cada elemento; donde la resistencia a la compresión del concreto está determinada por **resistencia a la compresión = $f'c + z$**

Pabellón	TRAUMATOLOGÍA					CIRUGÍA			EMERGENCIA			
$f'c(\text{kg/cm}^2)$	226.55	207.00	46.00	112.00	187.00	223.33	240.33	92.00	107.71	42.00	146.29	157.00
$z(\text{kg/cm}^2)$	63.83	62.85	54.8	58.1	61.85	63.67	64.52	57.1	57.89	54.6	59.81	60.35

CONCLUSIONES

- Los valores obtenidos durante el ensayo presentan una dispersión, debido a la naturaleza del equipo.
- Es fundamental indicar que este ensayo no está reconocido como dirimente ni es mencionado por ninguna de las dos Normas Técnicas que rigen la construcción en el Perú. El Reglamento Nacional de Construcciones y la Norma Técnica de Edificaciones E-060.
- El ensayo del esclerómetro es considerado en el extranjero como interesante para determinar la uniformidad en la calidad del concreto, pero no es aceptado como determinante de su resistencia. En aquellos casos en que se estima que el material no cumple con la resistencia establecida en las especificaciones, las normas nacionales recomiendan que se tomen testigos siguiendo el procedimiento regido por las mismas, y se les interprete siguiendo lo indicado en el acápite 4.6.6 "Investigación de los resultados dudosos" de la Norma Técnica de Edificación E-060.
- Los puntos obtenidos para la medición de cada elemento han sido suficientes para la determinación del valor promedio de las lecturas.

ANEXO “C”

GRAFICA ACELERACIONES vs. INTENSIDADES





FIGURA 11

DE ZA (1995)

ANEXO “D”

RESULTADO DE APLICACION DEL METODO DE HIROSAWA

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL HOSPITAL
CAYETANO HEREDIA DE PIURA MEDIANTE LA METODOLOGIA INDICIAL DE HIROSAWA

EDIFICIO	DIRECCION	SUB-INDICES	INDICE SISMICO $I_s = E_o \cdot G \cdot S_d \cdot T$	VALOR DE FRONTERA $I_{so} = E_o \cdot Z \cdot G \cdot U$
Pabellon "A"	x-x	$E_o = 0.78$ $G = 1$ $S_d = 0.95$ $T = 0.982$	$I_s = 0.73$	$I_{so} = 0.78$
	y-y	$E_o = 0.55$ $G = 1$ $S_d = 0.95$ $T = 0.982$	$I_s = 0.51$	$I_{so} = 0.78$
Pabellon "B"	x-x	$E_o = 0.857$ $G = 1$ $S_d = 0.95$ $T = 0.982$	$I_s = 0.80$	$I_{so} = 0.78$
	y-y	$E_o = 0.595$ $G = 1$ $S_d = 0.95$ $T = 0.982$	$I_s = 0.56$	$I_{so} = 0.78$
Pabellon "CH"	x-x	$E_o = 0.721$ $G = 1$ $S_d = 0.95$ $T = 0.982$	$I_s = 0.67$	$I_{so} = 0.78$
	y-y	$E_o = 0.514$ $G = 1$ $S_d = 0.95$ $T = 0.982$	$I_s = 0.48$	$I_{so} = 0.78$
 A diagram illustrating the spatial arrangement of the three buildings. Building A is located at the bottom left, building B at the bottom center, and building CH at the bottom right. A horizontal arrow labeled 'x-x' points to the right, indicating the direction of the x-axis. A vertical arrow labeled 'y-y' points upwards, indicating the direction of the y-axis.				

primer piso- sismo dirección x-x

Calculo de E0 para el piso I**1) Materiales**

f_c	145	kg/cm ²
f_y	2800	kg/cm ²
f_{ys}	2800	kg/cm ²

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F*C)
Corte(c)	1.00	0.00	0.00
Flexion(c)	3.20	0.24	0.76
c.corta	0.80	0.00	0.00
Corte(w)	1.00	0.00	0.00
Flexion(w)	2.00	0.10	0.20

2) De los Pisos

No de pisos:

6
1

Piso No:

Altura de piso (cm):

Sum. de pesos sobre el

piso (Incluso el):

 $E_0 = 0.780$

Col.	Nº	B	D	plg	kg	kg	kg	kg-cm	kg	kg	Flexion	Flexion	
		cm	cm	cm	Nmax	0.4fcAg	Nmin	Mu	Qsu	Qmu	Falla por	F flex.	Qmu
1	67006	70	40	1	641200	162400	-235200	4882143	71601	25037	Flexion	3.20	25036.63
2	118662	70	40	1	641200	162400	-235200	5442811	84161	27912	Flexion	3.20	27911.85
3	117990	70	40	1	641200	162400	-235200	5437205	84161	27883	Flexion	3.20	27883.10
4	70811	70	40	1	641200	162400	-235200	4932412	84161	25294	Flexion	3.20	25294.42
5	5011	25	25	1	143125	36250	-52500	584171	21757	2996	Flexion	3.20	2995.75
6	50570	70	40	1	641200	162400	-235200	4848630	84161	23839	Flexion	3.20	23839.13
7	154251	70	40	1	641200	162400	-235200	5678133	84161	29108	Flexion	3.20	29108.37
8	158789	70	40	1	641200	162400	-235200	5696914	84161	29215	Flexion	3.20	29214.94
9	94047	70	40	1	641200	162400	-235200	5208434	84161	26710	Flexion	3.20	26709.92
10	32337	40	25	1	229000	58000	-84000	1154067	34812	5918	Flexion	3.20	5918.29
11	17867	45	25	1	257825	65250	-94500	1143878	39163	5866	Flexion	3.20	5855.04
12	151515	70	40	1	641200	162400	-235200	5662623	84161	29039	Flexion	3.20	29039.09
13	159248	70	40	1	641200	162400	-235200	5698903	84161	29225	Flexion	3.20	29225.14
14	95480	70	40	1	641200	162400	-235200	5223712	84161	26788	Flexion	3.20	26788.27
15	6532	25	25	1	143125	36250	-52500	600761	21757	3081	Flexion	3.20	3080.82
16	792	25	25	1	143125	36250	-52500	534812	21757	2743	Flexion	3.20	2742.62
17	349	25	25	1	143125	36250	-52500	529350	21757	2715	Flexion	3.20	2714.61
18	12105	70	40	1	641200	162400	-235200	3998082	84161	26503	Flexion	3.20	26502.99
19	114254	70	40	1	641200	162400	-235200	5405227	84161	27719	Flexion	3.20	27719.11
20	118822	70	40	1	641200	162400	-235200	5444139	84161	27819	Flexion	3.20	27818.66
21	71009	70	40	1	641200	162400	-235200	4934993	84161	25308	Flexion	3.20	25307.66

primer piso- misma direccion x-x

Calculo F_i Y C_i Para Walls del piso i

1) Materiales

f _c :	210	kg/cm ²
f _y :	2800	
f _{ys} :	2800	

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F°C)
Corto	1.00	0.0000000	0.00
Flexion	2.00	0.0987640	0.20

2) De los Pisos

No de pisos:

6

Piso No:

1

Altura de piso (cm):

390

Sum. de pesos sobre el

1800 Tn

piso (incluso el):

hw. altura del uno desde la base del piso analizado hasta la parte superior

m	kg	cm	cm	cm	cm ²	cm ²	cm ²	cm	In-m	In	In	In	Falla por	F flex	Flexion
wall	hw	N	be	L	As(muro)	A1(col)	Aw(lor)	S(hor)	Mu	Qsu	Qmu	Qmu	F flex	Qmu	
10	18.9	178074	13	25	383	58 216	29 108	2.5	25	902.3	144.8	86.5	Flexion	2.0	95.5
20	18.9	108696	41	25	383	58 216	29 108	2.5	25	778.1	144.8	82.3	Flexion	2.0	82.3

primer piso-sismo dirección Y-Y

Calculo de E0 para el piso I

1) Materiales

Ic:	145	kg/cm ²
f _y :	2800	kg/cm ²
f _{ys} :	2800	kg/cm ²

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F°C)
Corte(c)	1.00	0.00	0.00
Flexion(c)	1.27	0.41	0.62
c.corta	0.80	0.00	0.00
Corte(w)	1.00	0.00	0.00
Flexion(w)	1.00	0.19	0.19

2) De los Pisos

No de pisos:

6

Piso No.

1

Altura de piso (cm)

390

Sum. de pesos sobre el piso (incluso él):

1800491 kg

E₀ = 0.550

Nº	kg	cm	cm	nig	kg	kg	kg	kg·cm	kg	kg	Flexion	Flexion	Qmu
	N	S	D	Reserv	Nmax	0.4fcAg	Nmin	Mu	Qsu	Qmu	Falla por	F flex.	Qmu
1	67006	40	70	1	641200	162400	-235200	8543751	62009	43814	Flexion	1.39	43814 11
2	118862	40	70	1	641200	162400	-235200	9524919	74568	48846	Flexion	1.94	48845 74
3	117990	40	70	1	641200	162400	-235200	9515109	74568	48795	Flexion	1.96	48795 43
4	70811	40	70	1	641200	162400	-235200	8831721	74568	44265	Flexion	2.86	44265 23
5	5011	25	25	1	143125	36250	-52500	584171	21757	2996	Flexion	3.20	2995 75
6	50570	40	70	1	641200	162400	-235200	8135103	74568	41718	Flexion	3.20	41718 47
7	154251	40	70	1	641200	162400	-235200	9933232	74568	50940	Flexion	1.27	50839 65
8	158789	40	70	1	641200	162400	-235200	9969599	74568	51126	Flexion	1.27	51126 15
9	94047	40	70	1	641200	162400	-235200	9114760	74568	46742	Flexion	2.43	46742 36
10	32337	25	40	1	229000	58000	-84000	1846508	30057	9469	Flexion	3.20	9469 27
11	17887	25	45	1	257625	65250	-94500	2058980	32779	10559	Flexion	3.20	10558 87
12	151515	40	70	1	641200	162400	-235200	9909591	74568	50818	Flexion	1.27	50818 42
13	159248	40	70	1	641200	162400	-235200	9973080	74568	51144	Flexion	1.27	51144 00
14	95480	40	70	1	641200	162400	-235200	9141496	74568	46879	Flexion	2.41	46879 46
15	6532	25	25	1	143125	36250	-52500	600781	21757	3081	Flexion	3.20	3080 82
16	792	25	25	1	143125	36250	-52500	534812	21757	2743	Flexion	3.20	2742 82
17	349	25	25	1	143125	36250	-52500	529350	21757	2715	Flexion	3.20	2714 61
18	12105	40	70	1	641200	162400	-235200	6996644	74568	35880	Flexion	3.20	35880 23
19	114254	40	70	1	641200	162400	-235200	8459147	74568	48508	Flexion	2.03	48508 45
20	118822	40	70	1	641200	162400	-235200	8527243	74568	48858	Flexion	1.94	48857 66
21	71009	40	70	1	641200	162400	-235200	8636238	74568	44288	Flexion	3.86	44288 40

HOSPITAL: CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON A

primer piso- sismo dirección Y-Y

Calculo F_i Y C_j Para Walls del piso i

1) Materiales

fc: 210 kg/cm²
fy: 2800
fys: 2800

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F°C)
Corte	1.00	0.0000000	0.00
Flexion	1.00	0.1860874	0.19

2) De los Pisos

No de pisos:

6
1
390
1800 Tn

Piso No: 1
Altura de piso (cm): 390
Sum. de pesos sobre el piso (incluso el): 1800 Tn

hw: altura del eje desde la base del piso analizado hasta la parte superior

wall	m	kg	cm	cm	cm ²	in-m	in	in	F flex.	flexion
11	18.9	211892	25	645	98.04	2358.8	307.3	249.6	Flexion	1.0
21	18.9	80196	25	405	61.66	807.4	156.6	85.4	Flexion	2.0

CALCULO DEL Sd

Pabellon A

A.- EXISTE IRREGULARIDADES EN PLANTA? (SI/NO)		SI	LLENAR DATOS :	
Protuberancia:			AREA del Piso(m ²)	AREA(protuberancia)
			300	34
			h = 8.05 L = 3.825	
			hb de Colinealita 0.4320139 G2a= 1 R2a= 0.5	
B.-RELACION ANCHO - LONGITUD		LLENAR DATOS		
Obs: Si la planta es irregular La longitud mas larga puede ser.		LONG. MAS LARGA (ver Obs.)	21.85	
		LONG. MAS CORTA	15.3	
		SECCION REGULAR? (SI/NO)	SI	
			b= 14.3	
			G2b= 1 R2b= 0.25	
C.- HAY SALIANTES ? SI/NO		SI	LLENAR DATOS DEL SALIENTE:	
Saliante		Dl(m)	Ds(m)	
		18	21.85	
		ce = 0.823798527		
		G2c= 1 R2c= 0.25		
D.- HAY JUNTAS (SI/NO)		SI	DATOS DE JUNTAS :	
- Se refiere a edificios que tengan juntas de expansion		LUZ de la JUNTA(m)	ALTURA(m)	
- ALTURA: Se refiera a la altura entre de las partes conectadas por la Junta		0.1	18.9	
		ds = 1/189 G2d= 0.9		R2d= 0.25
E.- EXISTEN AMBIENTES ABIERTOS ? (SI/NO)		NO	NO LLENAR DATOS	
- Se refiere al tamaño de los huecos en la losa		50	426	
- Las escaleras circundadas por muros de concreto no son considerados ambientes abiertos		0		
		G2e= 1 R2e= 0.25		
F.- CONSIDERAR EXCENTRICIDAD SI/NO DEL AMBIENTE ABIERTO		NO	NO LLENAR DATOS	
Obs: q2f = (1 - (1 - G2f) R2f) Como para el segundo nivel de evaluación (2) R2f = 0 q2f = 1 Entonces en el segundo nivel no se considera la Excentricidad del ambiente abierto		X	Y	
		14.4	7.4	
		X	Y	
		10	5	
		G2f= 1 R2f= 0		
H.- EXISTEN SOTANOS		NO	NO LLENAR DATOS	
		210	210	
		0.0		
		G2h= 1 R2h= 1		
I.- LAS ALTURAS DE PISO SON DIFERENTES? (SI/NO)		SI	LLENAR DATOS (Piso i) :	
Se considera si hay una diferencia Mayor que el 20%		ALTURA DEL PISO (i)	ALTURA DEL PISO (i+1)	
- Si el Piso analizado es el Ultimo o Primer nivel entonces PISO (i+1) ó (i-1) se Reemplaza por el PISO i		3	3.90	
		ds = 0.77 G2i= 0.9		R2i= 0.25
L.- CONSIDERAR EXCENTRICIDAD DEL CENTRO GRAVEDAD AL CENTRO DE RIGIDEZ ?		SI	LLENAR DATOS :	
- La Excentricidad se considera si es MAYOR que 10%		CENTRO DE GRAVEDAD		
- La rigidez Horizontal de cada Piso puede ser calculada		X	Y	
		10.9125	7.65	
		CENTRO DE RIGIDEZ		
		X	Y	
		11.5	8.0	
		B	L	
		14.22	14.0	
		E-x= -0.5456	I-x= 0.0266	
		E-y= -0.3875	I-y= 0.0186	
α se optiene de la Tabla 1 ►		G2i= 1 R2i= 1.00		
N.- CONSIDERAR RELACION PESO - RIGIDEZ DE LOS PISOS?		SI	NO LLENAR DATOS	
Se considera si la diferencia de Peso-Rigidez de los pisos es MAYOR 20%		8.73	4.00	
- Si el Piso analizado es el Ultimo o Primer nivel entonces PISO (i+1) ó (i-1) se Reemplaza por el PISO i		8.02	4.00	
RIGIDEZ_Piso = $\sum \frac{A_{i+1} \cdot X_{i+1}}{\text{Altura del Piso}}$		ds = 1.05		
α se optiene de la Tabla 1 ►		G2i= 1 R2i= 1.00		

CALCULO DE q2i = (1-(1-Gi)*Ri)
q2i = (1.2-(1-Gi)*Ri Si (i = h)

q2a=	1.0000
q2b=	1.0000
q2c=	1.0000
q2d=	0.9750
q2e=	1.0000
q2f=	1.0000
q2g=	1.0000
q2h=	0.9750
q2i=	1.0000
q2n=	1.0000

Sd=q2a.q2b....q2i.q2n = 0.85063

HOSPITAL: DANIEL ALCIDES CARRION PABELLON A (SECTOR SANJUAN)

CALCULO DEL TI DETERIORO Y ATENUACION

PABELLON A

TOTAL PISOS	6
PISO DE ANALISIS	1

IDENT	PISO	PISO	PISO	PISO
1	3	4	5	6
2	1	2		
3				

DENT	A	B	C	
LOSAS	1 2 3	0.017 0.006 0.002	0.005 0.002 0.001	0.001 0 0
VIGAS	1 2 3	0.050 0.017 0.006	0.015 0.005 0.002	0.004 0.001 0
PLACAS Y COLUMNAS	1 2 3	0.150 0.050 0.017	0.046 0.015 0.005	0.011 0.004 0.001

DETERIORO Y ATENUACION

CASO	A	LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA
CASO	A				
A1	EXPANSION DE GRIETAS EN EL CONCRETO DEBIDO A ERRUMBRÉ DEL REFUERZO				
A2	CORROSION EN EL REFUERZO				
A3	GRIETAS POR JUEGO				
A4	DETERIORO DEL CONCRETO DEBIDO A REACCIONES QUÍMICAS OTROS				
CASO	B				
B1	DISOLUCION DEL ERRUMBRÉ EN EL REFUERZO CEBIDA A FUGAS DE AGUA				
B2	NEUTRALIZACION DEL CONCRETO EN EL LUGAR DEL REFUERZO				
B3	SEPARACION REMARCADA EN LOS ACABADOS				
CASO	C				
C1	MANCHAS NOTORIAS DEBIDO AL AGUA SUSTANCIAS QUÍMICAS U OTRAS				
C2	BREVE SEPARACIÓN DE LOS ACABADOS				
	Pr	0.000	Pt	0.001	Pr 0.004
	Pr	0.000	Pr	0.001	Pr 0.004
	Pr	0.009			

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION PABELLONA (SECTOR SANJUAN)

CALCULO DEL T. (GRIETAS Y DEFLEXIONES)

PABELLON	A
TOTAL PISOS	6
PISO	1

IDENT	PISO	PISO	PISO	PISO
1	3	4	5	6
2	1	2		
3				

IDENT	A	B	C
LOSAS	1	0.017	0.005
	2	0.006	0.002
	3	0.002	0.001
VIGAS	1	0.050	0.015
	2	0.017	0.005
	3	0.006	0.002
PLACAS Y COLUMNAS	1	0.150	0.046
	2	0.050	0.015
	3	0.017	0.005

GRIETAS Y DEFLEXIONES

CASO A
A1 RAJADURAS QUE SIGUEN DIFERENTES DIRECCIONES
A2 RAJADURAS DE CORTE O INCLINACIONES EN VIGAS PLACAS Y COLUMNAS(VISIBLES AL OJO HUMANO)

CASO B
B1 DEFLEXION DE LA LOSA Y VIGAS QUE INTERFERE CON LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
RAJADURA DE CORTE O INCLINADAS EN VIGAS PLACAS Y COLUMNAS(NO VISIBLES AL OJO HUMANO)
B2 RAJADURAS DE DEFLEXION O RAJADURAS VERTICALES DE VIGAS Y COLUMNAS(CLARAMENTE VISIBLE AL OJO HUMANO)

CASO C
C1 RAJADURAS ESTRUCTURAL PEQUEÑA QUE NO CORRESPONDE NI CASO A NI CASO B
C2 DEFLEXION DE LOSAS Y VIGAS QUE NO CORRESPONDEN NI CASO A NI CASO B

LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA
------	------	---------	-------

LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA
------	------	---------	-------

LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA
------	------	---------	-------

LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA
------	------	---------	-------

LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA
------	------	---------	-------

PISO	PS	PT	T
1	0.009	0.009	0.982

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PABELLON B

primer piso- sismo dirección x-x

Calculo de Eo para el piso I

1) Materiales

f _c :	145	kg/cm ²
f _y :	2800	kg/cm ²
f _{ys} :	2800	kg/cm ²

2) De los Pisos

o de pisos:

6

Piso No:

1

Altura de piso (cm):

390

Sum. de pesos sobre el piso (incluso el).

2485540 kg

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F°C)
Corte(c)	1.00	0.00	0.00
Flexion(c)	3.20	0.27	0.86
c.corta	0.80	0.00	0.00
Corte(w)	0.00	0.00	0.00
Flexion(w)	0.00	0.00	0.00

$$Eo = 0.857$$

Cd	N	A	B	C	D	E	F	Nmax	0.4fcAg	Nmin	Mu	Qsu	Qmu	Falla por	Flexion	Flexion	Flexion
1	70617	70	40	1	641200	162400	-235200	4929884	71890	25281	Flexion	3.20	25281.46				
2	118588	70	40	1	641200	162400	-235200	5442196	84161	27909	Flexion	3.20	27908.70				
3	120209	70	40	1	641200	162400	-235200	5455547	84161	27977	Flexion	3.20	27977.17				
4	120330	70	40	1	641200	162400	-235200	5456534	84161	27982	Flexion	3.20	27982.22				
5	118714	70	40	1	641200	162400	-235200	5443243	84161	27914	Flexion	3.20	27914.07				
6	70621	70	40	1	641200	162400	-235200	4929937	84161	25282	Flexion	3.20	25281.73				
7	95874	70	40	1	641200	162400	-235200	5227884	84161	26810	Flexion	3.20	26809.66				
8	161159	70	40	1	641200	162400	-235200	5705960	84161	29266	Flexion	3.20	29266.46				
9	164877	70	40	1	641200	162400	-235200	5682450	84161	29141	Flexion	3.20	29140.77				
10	165342	70	40	1	641200	162400	-235200	5676902	84161	29112	Flexion	3.20	29112.32				
11	161675	70	40	1	641200	162400	-235200	5709074	84161	29277	Flexion	3.20	29277.30				
12	95903	70	40	1	641200	162400	-235200	5228189	84161	26811	Flexion	3.20	26811.23				
13	95874	70	40	1	641200	162400	-235200	5227884	84161	26810	Flexion	3.20	26809.66				
14	161159	70	40	1	641200	162400	-235200	5705960	84161	29266	Flexion	3.20	29266.46				
15	164877	70	40	1	641200	162400	-235200	5682450	84161	29141	Flexion	3.20	29140.77				
16	165342	70	40	1	641200	162400	-235200	5676902	84161	29112	Flexion	3.20	29112.32				
17	181675	70	40	1	641200	162400	-235200	5709074	84161	29277	Flexion	3.20	29277.30				
18	95903	70	40	1	641200	162400	-235200	5228189	84161	26811	Flexion	3.20	26811.23				
19	70617	70	40	1	641200	162400	-235200	4929884	84161	25281	Flexion	3.20	25281.46				
20	118588	70	40	1	641200	162400	-235200	5442196	84161	27909	Flexion	3.20	27908.70				
21	120209	70	40	1	641200	162400	-235200	5455547	84161	27977	Flexion	3.20	27977.17				
22	120330	70	40	2	641200	162400	-235200	5456534	84161	27982	Flexion	3.20	27982.22				
23	118714	70	40	3	641200	162400	-235200	5443243	84161	27914	Flexion	3.20	27914.07				
24	70621	70	40	4	641200	162400	-235200	4929937	84161	25282	Flexion	3.20	25281.73				

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON B

primer piso- sismo dirección Y-Y

culo de Eo para el piso I

1) Materiales

fc	145	kg/cm ²
fy	2800	kg/cm ²
fys	2800	kg/cm ²

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F°C)
Corte(c)	1.00	0.00	0.00
Flexion(c)	1.27	0.47	0.60
c.corta	0.80	0.00	0.00
Corte(w)	0.00	0.00	0.00
Flexion(w)	0.00	0.00	0.00

2) De los Pisos

o de pisos.

5
1
390
2465540 kg

piso (incluso el):

$$Eo = 0.595$$

Col	A	B	C	D	E	Nmax	0.4fcAg	Nmin	Mu	Qsu	Qmu	Falla por	Flexion	Flexion
1	70617	40	70	1	641200	162400	-235200	8627297	62298	44243	Flexion	1.27	44242 55	
2	118588	40	70	1	641200	162400	-235200	9523843	74568	48840	Flexion	1.94	48840 22	
3	120209	40	70	1	641200	162400	-235200	9547208	74568	48960	Flexion	1.91	48960 04	
4	120330	40	70	1	641200	162400	-235200	9548934	74568	48969	Flexion	1.91	48968 89	
5	118714	40	70	1	641200	162400	-235200	9525675	74568	48850	Flexion	1.94	48849 52	
6	70621	40	70	1	641200	162400	-235200	8627390	74568	44243	Flexion	2.87	44243 02	
7	95874	40	70	1	641200	162400	-235200	9148797	74568	48917	Flexion	2.40	46916 91	
8	161159	40	70	1	641200	162400	-235200	9987180	74568	51216	Flexion	1.27	51216 31	
9	164877	40	70	1	641200	162400	-235200	9944287	74568	50996	Flexion	1.27	50996 34	
10	165342	40	70	1	641200	162400	-235200	9934579	74568	50947	Flexion	1.27	50946 56	
11	161675	40	70	1	641200	162400	-235200	9990880	74568	51235	Flexion	1.27	51235 28	
12	95903	40	70	1	641200	162400	-235200	9149331	74568	46920	Flexion	2.40	46919 65	
13	95874	40	70	1	641200	162400	-235200	9148797	74568	48917	Flexion	2.40	46916 91	
14	161159	40	70	1	641200	162400	-235200	9987180	74568	51216	Flexion	1.27	51216 31	
15	164877	40	70	1	641200	162400	-235200	9944287	74568	50996	Flexion	1.27	50996 34	
16	165342	40	70	1	641200	162400	-235200	9934579	74568	50947	Flexion	1.27	50946 56	
17	161675	40	70	1	641200	162400	-235200	9990880	74568	51235	Flexion	1.27	51235 28	
18	95903	40	70	1	641200	162400	-235200	9149331	74568	46920	Flexion	2.40	46919 65	
19	70617	40	70	1	641200	162400	-235200	8627297	74568	44243	Flexion	2.87	44242 55	
20	118588	40	70	1	641200	162400	-235200	9523843	74568	48840	Flexion	1.94	48840 22	
21	120209	40	70	1	641200	162400	-235200	9547208	74568	48960	Flexion	1.94	48960 04	
22	120330	40	70	2	641200	162400	-235200	9548934	74568	48969	Flexion	2.86	48968 89	
23	118714	40	70	3	641200	162400	-235200	9525675	74568	48850	Flexion	2.86	48849 62	
24	70621	40	70	4	641200	162400	-235200	8627390	74568	44243	Flexion	3.20	44243 02	

CALCULO DEL Sd

Pabellon B

A.- EXISTE IRREGULARIDADES EN PLANTA? (SI/NO) =	NO	NO LLENAR DATOS																				
		AREA del Piso(m ²)	b L 1 3.625																			
		NO HAY 3 B25	G2a= 1 R2a= 0.5																			
B.-RELACION ANCHO - LONGITUD																						
Obs: Si la planta es irregular La longitud mas larga puede ser: 		LLENAR DATOS LONG. MAS LARGA(Ver Obs.)= 10 LONG MAS CORTA= SI SECCION REGULAR? (SI/NO)= bw 0.00 G2b= 1 R2b= 0.25																				
C.- HAY SALIANTES ? (SI/NO) =		NO	NO LLENAR DATOS																			
		Saliente	0 G2c= 1 R2c= 0.25																			
D.- HAY JUNTAS (SI/NO)		SI	DATOS DE JUNTAS =																			
Se refiere a edificios que tengan juntas de expansion ALTURA: Se refiere a la altura entre de las partes conectadas por la junta		LUE de la JUNTA(m)= 0.1 ALTURA(m)= 18.9 d= 1/189 G2d= 0.9 R2d= 0.25																				
E.- EXISTEN AMBIENTES ABIERTOS ? (SI/NO)		NO	NO LLENAR DATOS																			
Se refiere al tamaño de los huecos en la losa Las escaleras circundadas por muros de concreto no son considerados ambientes abiertos		0 G2e= 1	R2e= 0.25																			
F.- CONSIDERAR EXCENTRICIDAD SI/NO DEL AMBIENTE ABIERTO		NO	NO LLENAR DATOS																			
Obs $q2f = (1 - (1 \cdot G2f)) R2f$ Como para el segundo nivel de evaluacion(2) R2f = 0 $q2f = 1$ Entonces en el segundo nivel no se considera la Excentricidad del ambiente abierto		X 14.4 Y 7.4 X 10 Y 5	G2f= 1 R2f= 0																			
G.- EXISTEN SOTANOS		NO	NO LLENAR DATOS																			
		0.0 G2h= 0.8	R2h= 1																			
I.- LAS ALTURAS DE PISO SON DIFERENTES? (SI/NO)		SI	LLENAR DATOS (Piso i) :																			
Se considera si hay una diferencia Mayor que el 20% Si el Piso analizado es el Ultimo o Primer nivel entonces: PISO (i+1) ó (i-1) se Reemplaza por el PISO i		ALTURA DEL PISO i= 3 ALTURA DEL PISO i+1= 3.90 i= 0.17 G2i= 0.9 R2i= 0.25																				
L.- CONSIDERAR EXCENTRICIDAD DEL CENTRO GRAVEDAD AL CENTRO DE RIGIDEZ ?		SI	LLENAR DATOS :																			
- La Excentricidad se considera si es MAYOR que 10% - La Rigidez Horizontal de cada Piso puede ser calculada: $X_r = \frac{\sum A_{sol} \cdot X_{sol} + \alpha \sum A_{Muro} \cdot X_{Muro}}{\sum A_{sol} + \alpha \sum A_{Muro}}$ $Y_r = \frac{\sum A_{sol} \cdot Y_{sol} + \alpha \sum A_{Muro} \cdot Y_{Muro}}{\sum A_{sol} + \alpha \sum A_{Muro}}$ <p><input checked="" type="checkbox"/> Se optiene de la Tabla 1 ►</p>		CENTRO DE GRAVEDAD <table border="1"> <tr><td>X</td><td>Y</td></tr> <tr><td>15</td><td>7.5</td></tr> </table> CENTRO DE RIGIDEZ <table border="1"> <tr><td>X</td><td>Y</td></tr> <tr><td>15.8</td><td>7.9</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td></tr> <tr><td>14.22</td><td>14.6</td></tr> </table> $E_{x-x} = 0.7500$ $E_{x-x} = 0.0165$ $E_{y-y} = 0.3750$ $E_{y-y} = 0.0183$ G2i= 1 R2i= 1.00	X	Y	15	7.5	X	Y	15.8	7.9	8	1	14.22	14.6								
X	Y																					
15	7.5																					
X	Y																					
15.8	7.9																					
8	1																					
14.22	14.6																					
N.- CONSIDERAR RELACION PESO - RIGIDEZ DE LOS PISOS?		NO	NO LLENAR DATOS																			
Se considera si la diferencia de Peso-Rigidez de los pisos es MAYOR 20% -Si el Piso analizado es el Ultimo o Primer nivel entonces: PISO (i+1) ó (i-1) se Reemplaza por el PISO i		4.00 6.02 4.00																				
$RIGIDEZ_{iso} = \frac{A_{sol} + \alpha A_{Muro}}{Altura(i) R2i}$ <p><input checked="" type="checkbox"/> Se optiene de la Tabla 1 ►</p>		I= 0.00 G2i= 1 R2i= 1.00																				
CALCULO DE q2i = (1-(1-Gi))*Ri $q2i = (1 - 2 \cdot (1-Gi)) \cdot R_i$ Si (i > h)		<table border="1"> <tr><td>q2a=</td><td>1.0000</td></tr> <tr><td>q2b=</td><td>1.0000</td></tr> <tr><td>q2c=</td><td>1.0000</td></tr> <tr><td>q2d=</td><td>0.9750</td></tr> <tr><td>q2e=</td><td>1.0000</td></tr> <tr><td>q2f=</td><td>1.0000</td></tr> <tr><td>q2g=</td><td>1.0000</td></tr> <tr><td>q2h=</td><td>0.9750</td></tr> <tr><td>q2i=</td><td>1.0000</td></tr> <tr><td>q2j=</td><td>1.0000</td></tr> </table>	q2a=	1.0000	q2b=	1.0000	q2c=	1.0000	q2d=	0.9750	q2e=	1.0000	q2f=	1.0000	q2g=	1.0000	q2h=	0.9750	q2i=	1.0000	q2j=	1.0000
q2a=	1.0000																					
q2b=	1.0000																					
q2c=	1.0000																					
q2d=	0.9750																					
q2e=	1.0000																					
q2f=	1.0000																					
q2g=	1.0000																					
q2h=	0.9750																					
q2i=	1.0000																					
q2j=	1.0000																					
$Sd = q2a \cdot q2b \cdot \dots \cdot q2i \cdot q2j = 0.95063$																						

CALCULO DEL T (DETERIORO Y ATENUACION)**PABELLON B**

TOTAL pisos	6
PISO DE ANALISIS	1

IDENT	PISO	PISO	PISO	PISO	PISO
1	3	4	5	6	
2	1	2			
3					

IDENT	A	B	C
LOSAS	1 0.017	0.006	0.001
	2 0.006	0.002	0
	3 0.002	0.001	0
VIGAS	1 0.050	0.015	0.004
	2 0.017	0.005	0.001
	3 0.006	0.002	0
PLACAS Y COLUMNAS	1 0.150	0.046	0.011
	2 0.050	0.015	0.004
	3 0.017	0.005	0.001

DETERIORO Y ATENUACION**CASO A**

- A1 EXPANSION DE GRIETAS EN EL CONCRETO DEBIDO A ERRUMBRE DEL REFUERZO
- A2 CORROSION EN EL REFUERZO
- A3 GRIETAS POR FUEGO
- A4 DETERIORO DEL CONCRETO DEBIDO A REACCIONES QUIMICAS U OTROS

CASO B

- B1 DISOLUCION DEL ERRUMBRE EN EL REFUERZO DEBIDO A FUGAS DE AGUA
- B2 NEUTRALIZACION DEL CONCRETO EN EL LUGAR DEL REFUERZO
- B3 SEPARACION REMARCADA EN LOS ACABADOS

CASO C

- C1 MANCHAS NOTORIAS DEBIDO AL AGUA . SUSTANCIAS QUIMICAS U OTROS
 - C2 BREVE SEPARACION DE LOS ACABADOS
- | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pr | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
| Pr | 0.001 | Pr | 0.004 | Pr | 0.004 |
| Pr | 0.009 | | | | |

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON B

CALCULO DEL T. (GRIETAS Y DEFLEXIONES)

PABELLON	B
TOTAL PISOS	6
PISO	1

IDENT	PISO	PISO	PISO	PISO
1	3	4	5	6
2	1	2		
3				

IDENT	A	B	C
LOSAS	1	0.017	0.005
	2	0.006	0.002
	3	0.002	0.001
VIGAS	1	0.050	0.015
	2	0.017	0.005
	3	0.006	0.002
PLACAS	1	0.150	0.046
Y	2	0.050	0.011
COLUMNAS	3	0.017	0.005
		0.001	

GRIETAS Y DEFLEXIONES

CASO A

Rajaduras que siguen diferentes direcciones
Rajaduras de corte o inclinaciones en vigas, placas y columnas visibles al ojo humano)

CASO B

Deflexión de la losa y vigas que interfieren con los elementos no estructurales
Rajadura de corte o inclinadas en vigas, placas y columnas visibles al ojo humano)

CASO C

Rajaduras estructural pequeña que no corresponde ni caso A, ni caso B
Deflexión de losas, y vigas que no corresponden ni caso A, ni caso B

LOSA VIGA COLUMNAS PLACA

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON CH

primer piso- sismo dirección x-x

Calculo de E0 para el piso 1

1) **Materiales**

fc	145	kg/cm ²
fy	2800	kg/cm ²
fys	2800	kg/cm ²

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F'C)
Corte(c)	1.00	0.00	0.00
Flexion(c)	3.20	0.22	0.70
c.corta	0.80	0.00	0.00
Corte(w)	1.00	0.00	0.00
Flexion(w)	2.00	0.08	0.17

2) **De los Pisos**

No de pisos.

6

Piso No

1

Altura de piso (cm)

380

Sum de pesos sobre el

pto (incluso el):

$$E_0 = 0.721$$

#	kg	cm	cm	cm	plg	kg	kg	kg	kg-cm	kg	kg	flexion	flexion	
						Nmax	0.4fcAg	Nmin	Mu	Qsu	Qmu	Falla por	F flex	
1	60111	70	40	1	1	641200	162400	-235200	4787429	71050	24551	Flexion	3.20	24550.92
2	116224	70	40	1	1	641200	162400	-235200	5422260	84161	27806	Flexion	3.20	27806.46
3	112260	70	40	1	1	641200	162400	-235200	5387597	84161	27629	Flexion	3.20	27628.70
4	10834	70	40	1	1	641200	162400	-235200	3974102	84161	20380	Flexion	3.20	20380.01
5	123	25	25	1	1	143125	36250	-52500	520540	21757	2700	Flexion	3.20	2700.20
6	741	70	40	1	1	641200	162400	-235200	3777994	84161	19374	Flexion	3.20	19374.33
7	5357	70	40	1	1	641200	162400	-235200	3868931	84161	19841	Flexion	3.20	19840.67
8	81893	70	40	1	1	641200	162400	-235200	5070697	84161	26004	Flexion	3.20	26003.58
9	156143	70	40	1	1	641200	162400	-235200	5685043	84161	29154	Flexion	3.20	29154.07
10	150337	40	25	1	229000	58000	.84000	586522	40438	3008	Flexion	3.20	3007.81	
11	15350	45	25	1	257625	65250	.94500	1116819	39163	5738	Flexion	3.20	5737.53	
12	25280	70	40	1	641200	162400	-235200	4237326	84161	21730	Flexion	3.20	21729.88	
13	81406	70	40	1	641200	162400	-235200	5064866	84161	25974	Flexion	3.20	25973.67	
14	156101	70	40	1	641200	162400	-235200	5684849	84161	29153	Flexion	3.20	29153.07	
15	152431	25	25	1	143125	36250	.52500	0	29952	0	Flexion	3.20	0.00	
16	48124	25	25	1	143125	36250	.52500	708341	21757	3633	Flexion	3.20	3632.52	
17	4726	25	25	1	143125	36250	.52500	580989	21757	2979	Flexion	3.20	2979.43	
18	60497	70	40	1	641200	162400	-235200	4792849	84161	24579	Flexion	3.20	24578.71	
19	115811	70	40	1	641200	162400	-235200	5417001	84161	27779	Flexion	3.20	27779.49	
20	116277	70	40	1	641200	162400	-235200	5422713	84161	27809	Flexion	3.20	27808.79	
21	85187	70	40	1	641200	162400	-235200	4857616	84161	24911	Flexion	3.20	24910.85	

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON CH

primer piso- sismo dirección x-x

Calculo F_j Y C_j Para Walls del piso I

1) Materiales

fc: 210 kg/cm²
 fy: 2800
 fys: 2800

GRUPO	Indice F	Indice C	Ej(F°C)
Corte	1.00	0.0000000	0.00
Flexion	2.00	0.0832545	0.17

2) De los Pisos

No de pisos:

Piso No:

Altura de piso (cm):

Sum. de pesos sobre el

Tn

piso (incluso el):

hw: altura del eje desde la base del piso analizado hasta la parte superior

wall	m	kg	cm	cm	cm ²	tn-m	tn	tn	flexion	
										Qmu
10	18.9	19595.95	25	383	58.216	618.6	144.8	65.5	Flexion	2.0
20	18.9	119751.00	25	383	58.216	797.9	144.8	84.4	Flexion	2.0

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON CH

primer piso- mismo dirección Y-Y

Calculo de E0 para el piso I

1) Materiales

Ic:	145	kg/cm ²
Iy:	2800	kg/cm ²
fys:	2800	kg/cm ²

GRUPO	Indice F	Indice C	E(F°C)
Corte(c)	1.00	0.00	0.00
Flexion(c)	1.27	0.38	0.48
c.corta	0.80	0.00	0.00
Corte(w)	1.00	0.00	0.00
Flexion(w)	2.00	0.09	0.18

2) De los Pisos

No de pisos:

6
1
380
1600491
kg

$$E_0 = 0.514$$

Piso No:

Altura de piso (cm)

Sum. de pesos sobre el:

piso (incluso él):

	kg	cm	cm	plq	kg	kg	kg	kg-cm	kg	kg	flexion	flexion	
	N	B	D	Dimens.	Nmax	0.4fcAg	Nmin	Mu	Qsu	Qmu	Falla por	F flex.	Qmu
1	60111	40	70	1	641200	162400	-235200	8378000	61457	42964	Flexion	1.62	42964 10
2	116224	40	70	1	641200	162400	-235200	9488956	74568	48661	Flexion	1.99	48661 31
3	112260	40	70	1	641200	162400	-235200	9428294	74568	48350	Flexion	2.07	48350 23
4	10834	40	70	1	641200	162400	-235200	6954678	74568	35865	Flexion	3.20	35865 02
5	123	25	25	1	143125	36250	-52500	526540	21757	2700	Flexion	3.20	2700 20
6	741	40	70	1	641200	162400	-235200	6811489	74568	33905	Flexion	3.20	33905 07
7	5357	40	70	1	641200	162400	-235200	8770829	74568	34721	Flexion	3.20	34721 18
8	81893	40	70	1	641200	162400	-235200	8873721	74568	45506	Flexion	2.66	45506 26
9	156143	40	70	1	641200	162400	-235200	9946826	74568	51020	Flexion	1.27	51019 62
10	150337	25	40	1	229000	58000	-84000	938438	35684	4812	Flexion	3.20	4812 49
11	15350	25	45	1	257625	65250	-94500	2013874	32779	10328	Flexion	3.20	10327 56
12	25280	40	70	1	641200	162400	-235200	7415320	74568	38027	Flexion	3.20	38027 28
13	81406	40	70	1	641200	162400	-235200	8863515	74568	45454	Flexion	2.67	45453 92
14	156101	40	70	1	641200	162400	-235200	9946487	74568	51018	Flexion	1.27	51017 88
15	152431	25	25	1	143125	36250	-52500	0	29952	0	Flexion	3.20	0 00
16	48124	25	25	1	143125	36250	-52500	708341	21757	36333	Flexion	3.20	3632.52
17	4726	25	26	1	143125	36250	-52500	580989	21757	2979	Flexion	3.20	2979 43
18	80497	40	70	1	641200	162400	-235200	8387485	74568	43013	Flexion	3.04	43012 75
19	115811	40	70	1	641200	162400	-235200	9478752	74568	48614	Flexion	2.00	48614 11
20	116277	40	70	1	641200	162400	-235200	9489748	74568	48665	Flexion	1.99	48665 38
21	65187	40	70	1	641200	162400	-235200	8500827	74568	43594	Flexion	2.96	43593 99

HOSPITAL: CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON CH

primer piso- sismo dirección Y-Y

Calculo F_j Y C_j Para Walls del piso i

1) Materiales

f_c: 210 kg/cm²
 f_y: 2800
 f_{ys}: 2800

GRUPO	Indice F	Indice C	Ej(F°C)
Corte	1.00	0.0000000	0.00
Flexion	2.00	0.0889392	0.18

2) De los Pisos

No de pisos:

Piso No:

Altura de piso (cm):

Sum. de pesos sobre el piso (incluso el):

hw: altura del uro desde la base del piso analizado hasta la parte superior

Wall	m	kg	cm	cm	cm ²	In-m	In	Tn	flexion
11	18.9	143616.00	25	383	58.216	840.6	144.8	89.0	Flexion 2.0
21	18.9	49766.50	25	383	58.216	672.6	144.8	71.2	Flexion 2.0

CALCULO DEL Sd

Pabellon CH

A.- EXISTE IRREGULARIDADES EN PLANTA? (SI/NO) = SI		LLENAR DATOS :																	
		AREA del Piso(m²) 309 b 34 L 0.65 3.825 no se Considera 0.43220339 G2a= 1 R2a= 0.5																	
B.-RELACION ANCHO - LONGITUD		LLENAR DATOS																	
Obs: Si la planta es irregular La longitud mas larga puede ser: 		LONG. MAS LARGA(Ver Obs)= 21.65 LONG. MAS CORTA= 15.3 SECCION REGULAR? (SI/NO) = SI b= 1.43 G2b= 1 R2b= 0.25																	
C.- HAY SALIENTES ? (SI/NO) = SI		LLENAR DATOS DEL SALIENTE :																	
		D1(m) 16 D2(m) 21.65 c= 0.823/98627 G2c= 1 R2c= 0.25																	
D.- HAY JUNTAS (SI/NO) = SI		DATOS DE JUNTAS =																	
-Se refiere a edificios que tengan juntas de expansion -ALTURA: Se refiere a la altura entre las partes conectadas por la junta		L1Z de ls JUNTA(m) 0 f ALTURA(m) 18.8 d= 1/189 G2d= 0.9 R2d= 0.25																	
E.- EXISTEN AMBIENTES ABIERTOS ? (SI/NO) = NO		NO LLENAR DATOS																	
- Se refiere al tamaño de los huecos en la losa - Las escaleras circundadas por muros de concreto no son considerados ambientes abiertos		50 426 G2e= 1 R2e= 0.25																	
F.- CONSIDERAR EXCENTRICIDAD SI/NO DEL AMBIENTE ABIERTO		NO LLENAR DATOS																	
Obs: $q2f = (1 - (1 - G2f) R2f)$ Como para el segundo nivel de evaluación(2) $R2f = 0$ $q2f = 1$ Entonces en el segundo nivel no se considera la Excentricidad del ambiente abierto		X 14.4 Y 7.4 X 10 Y 5	G2f= 1 R2f= 0																
G.- EXISTEN BOTANOS		NO LLENAR DATOS																	
		210 210 0.0 G2h= 0.8 R2h= 1																	
I.- LAS ALTURAS DE PISO SON DIFERENTES? (SI/NO) = SI		LLENAR DATOS (Piso i):																	
Se considera si hay una diferencia Mayor que el 20% -Si el Piso analizado es el Ultimo o Primer nivel entonces PISO (i+1) ó (i-1) se Reemplaza por el PISO i		ALTURA DEL PISO H1 3 ALTURA DEL PISO H-i 3.90 ie 0.77 G2i= 0.9 R2i= 0.25																	
L.- CONSIDERAR EXCENTRICIDAD DEL CENTRO GRAVEDAD AL CENTRO DE RIGIDEZ?		LLENAR DATOS :																	
- La Excentricidad se considera si es MAYOR que 10% - La rigidez Horizontal de cada Piso puede ser calculada: $X'_n = \frac{\sum A_{col} \cdot X_{col} + \alpha \sum A_{Muro} \cdot X_{Muro}}{\sum A_{col} + \alpha \sum A_{Muro}}$ $Y'_n = \frac{\sum A_{col} \cdot Y_{col} + \alpha \sum A_{Muro} \cdot Y_{Muro}}{\sum A_{col} + \alpha \sum A_{Muro}}$ <p>[α] se optiene de la Tabla 1</p>		CENTRO DE GRAVEDAD <table border="1"> <tr><td>X</td><td>10.0125</td><td>Y</td><td>7.69</td></tr> </table> CENTRO DE RIGIDEZ <table border="1"> <tr><td>X</td><td>11.5</td><td>Y</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>a</td><td></td><td>t</td><td></td></tr> <tr><td>14.22</td><td></td><td>14.8</td><td></td></tr> </table> E-X= 0.5458 E-Y= 0.3825 G2i= 1 R2i= 1.00	X	10.0125	Y	7.69	X	11.5	Y	8.0	a		t		14.22		14.8		$1 \times k = 0.0266$ $1 \times y_m = 0.0186$ R2i= 1.00
X	10.0125	Y	7.69																
X	11.5	Y	8.0																
a		t																	
14.22		14.8																	
N.- CONSIDERAR RELACION PESO - RIGIDEZ DE LOS PISOS?		NO LLENAR DATOS																	
Se considera si la diferencia de Peso-Rigidez de los pisos es MAYOR 20% -Si el Piso analizado es el Ultimo o Primer nivel entonces PISO (i+1) ó (i-1) se Reemplaza por el PISO i		5.73 4.00 8.02 4.00																	
$RIGIDEZ_{neto} = \sum \frac{A_{col} + \alpha \sum A_{Muro}}{Altura} \cdot a$ <p>[α] se optiene de la Tabla 1</p>		i= 1.09 G2i= 1 R2i= 1.00																	

$$\text{CALCULO DE } q2i = (1 - (1 - G_i) * R_i)$$

$$q2i = (1 - (1 - G_i) * R_i) \quad \text{Si } (i = h)$$

q2a=	1.0000
q2b=	1.0000
q2c=	1.0000
q2d=	0.9750
q2e=	1.0000
q2f=	1.0000
q2g=	1.0000
q2h=	1.0000
q2i=	0.9750
q2j=	1.0000
q2k=	1.0000

$$Sd = q2a \cdot q2b \cdot \dots \cdot q2l \cdot q2n = 0.95063$$

CÁLCULO DEL T (DETERIORO Y ATENUACIÓN)

PABELLON CH	
TOTAL PISOS	6
PISO DE ANALISIS	1

IDENT	PISO	PISO	PISO	PISO	PISO
1	3	4	5	6	
2	1	2			
3					

IDENT	A	B	C
LOSAS	1	0.017	0.005
	2	0.006	0.002
	3	0.002	0.001
VIGAS	1	0.050	0.015
	2	0.017	0.005
	3	0.006	0.002
PLACAS Y COLUMINAS	1	0.150	0.046
	2	0.050	0.015
	3	0.017	0.005

DETERIORO Y ATENUACION

DETERIORO Y ATENUACION		LCSA	VIGA	COLUMNA	PLACA
CASO A	A1	EXPANSION DE GRIETAS EN EL CONCRETO .DEBIDO A ERRUMBRÉ DEL REFUERZO			
	A2	CORROSION EN EL REFUERZO			
	A3	GRIETAS POR FUEGO			
	A4	DETERIORO DEL CONCRETO DEBIDO A REACCIONES QUÍMICAS U OTROS			
CASO B	B1	DISOLUCION DEL ERRUMBRÉ EN EL REFUERZO DEBIDO A FUGAS DE AGUA			
	B2	NEUTRALIZACION DEL CONCRETO EN EL LUGAR DEL REFUERZO			
	B3	SEPARACION REMARCADA EN LOS ACABADOS			
	C1	MANCHAS NOTORIAS DEBIDO AL AGUA . SUSTANCIAS QUÍMICAS U OTROS	0.000	0.001	0.004
CASO C	C2	BREVE SEPARACION DE LOS ACABADOS	Pt	0.000 Pt	0.004 Pt
			Pt	0.009	

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DE PIURA PABELLON CH

CALCULO DE TRES GRIETAS Y DEFLEXIONES)

PABELLON CH

TOTAL PISOS	6
PISO	1

IDENT	PISO	PISO	PISO	PISO	PISO
1	1	3	4	5	6
2	1	2			
3					

IDENT	A	B	C
LOSAS	1 0.017	0.005	0.001
	2 0.006	0.002	0
	3 0.002	0.001	0
VIGAS	1 0.050	0.015	0.004
	2 0.017	0.005	0.001
	3 0.006	0.002	0
PLACAS Y COLUMNAS	1 0.150	0.046	0.011
	2 0.050	0.015	0.004
	3 0.017	0.005	0.001

GRIETAS Y DEFLEXIONES

CASO A

- A1 RAJADURAS QUE SIGUEN DIFERENTES DIRECCIONES
A2 RAJADURAS DE CORTE O INCLINACIONES EN VIGAS, PLACAS Y COLUMNAS (VISIBLES AL OJO HUMANO)

CASO B

- B1 DEFLEXION DE LA LOSA Y VIGAS, QUE INTERFEREN CON LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
B2 RAJADURA DE CORTO O INCLINADA EN VIGAS, PLACAS Y COLUMNAS (NO VISIBLES AL OJO HUMANO)
B3 RAJADURAS DE DEFLEXION O RAJADURAS VERTICALES DE VIGAS Y COLUMNAS (SOLAMENTE VISIBLE AL OJO HUMANO)

CASO C

- C1 RAJADURAS ESTRUCTURALES PEQUEÑAS QUE NO CORRESPONDEN NI CASO A NI CASO B
C2 DEFLEXION DE LOSAS Y VIGAS QUE NO CORRESPONDEN NI CASO A NI CASO B

	LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA

	LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA

	LOSA	VIGA	COLUMNA	PLACA